

Zu den Anfragen zur Ortsratssitzung nehme ich wie folgt Stellung:

d) Herr Bolte bemängelte den Zustand der gerade ertüchtigten Bushaltestelle in Welliehausen, im hinteren Bereich seien die hohen Bordsteinkanten wieder abgesenkt worden, nun gebe es einen Höhenunterschied zum Buseinstieg und eine Barrierefreiheit sei nicht mehr gegeben. Er bat um Abhilfe.

Die Haltestelle „Ostermark“ in Welliehausen wurde mit einem 18 cm hohen Busbord ausgestattet. Nach Fertigstellung wurde festgestellt, dass der Bus beim Herausfahren mit dem Gelenk auf dem Bord aufsetzt. Dies ist der erschwerenden Gegebenheit des vorhandenen Quergefälles der Straße und der halben Busbucht geschuldet. Beim Herausfahren aus der Halbbucht bewegt sich der Vorderteil des Busses nach oben, so dass der Gelenkteil nach unten gedrückt wird und ein Überstreichen der Borde nicht mehr möglich war.



Um das Problem effizient zu lösen, wurde im Ausstiegsbereich der Wartefläche der Bord auf 4 m Gesamtlänge um 2 cm geschnitten. Somit hat der Busbord in diesem Bereich eine Ansichtshöhe von 16 cm. Diese 16 cm erfüllen dennoch den Status „barrierefrei“. Aufgrund der daraus resultierenden höheren Reststufenhöhe ist zwar eine größere Erschwernis beim Ausstieg zu verzeichnen, dennoch ist abschließend eine wesentliche Verbesserung des Haltestellenbereiches festzustellen.

e) Herr Michaelis erinnerte an die Beleuchtung der Buswartehäuschen im Ortsfeld / Unsen und an der Pötzer Straße, die dort bereits angebrachten Leuchten müssten noch angeschlossen werden.

Aufgrund der nicht fachgerecht ausgeführten E-Arbeiten seitens der Herstellerfirma mussten aufwendige Nacharbeiten durchgeführt werden. Das Anschließen der Beleuchtung konnte aufgrund des Personalmangels auf dem Betriebshof abschließend noch nicht durchgeführt werden. Nach erneuter Rücksprache werden diese Arbeiten bis zum Jahresende erledigt sein.

Verteiler:

- FBL 5
- AL52 z.K.
- Z.d.A.